BANDES RIVERAINES
LAC DES PILES
BILAN 2019

Ce qui oriente nos actions:

Plan directeur du Lac des Piles

Projet 2: Renaturalisation des milieux riverains

Point 2.6:

Renforcer les mesures règlementaires relatives à la protection de la bande riveraine.

Information générale concernant l'inspection

Au Lac-des-Piles il y a 299 terrains riverains

3 secteurs pour accéder au lac

Grand-Mère

Saint-Jean-des-Piles

Saint-Gérard-des-Laurentides

2 Employés pour réaliser le travail d'inspection

Objectif d'inspection 2019

S'assurer du respect du SH-1

Titre 10

Chapitre 10.10

Tout propriétaire d'un terrain riverain à un lac ou à un cours d'eau doit
esser toute intervention de contrôle de la végétation dont notamment la
ionte de gazon, le débroussaillage et le rabattage des végétaux dans la
ve sur une largeur de 10 mètres mesurée horizontalement à partir de la
ligne des hautes eaux.

En tenant compte des:

Exceptions

Autres travaux dans la rive

Ouvertures

Sentiers ou escaliers

Fenêtres vertes

Exemptions pour certains terrains

BILAN 2018

L'inventaire réalisé en 2018 nous a permis d'établir qu'il y avait:

- 104 terrains A
- 109 terrains B
- 80 Terrains C

	NOMBRE INVENTORIÉ	CONFORME A	EN VOIE DE CONFORMITÉ B	NON CONFORME C	MIS DE COTÉ (ex: CHANTIER)	NON INSPECTÉS PARCE QUE COTÉ «A»	NON INPSECTÉ / REPORTÉ
2018	299	104	109	80	6	0	0

OBJECTIF D'INSPECTION 2019

Inspecter:

- 109 terrains B
- 80 terrains C

Les terrains déjà classés A n'étaient pas planifiés

Au total, 189 inspections étaient planifiés

BILAN 2019

Nous avons eu le temps de réaliser 108 inspections

L'inspection des 108 terrains nous a permis de constater qu'il y a maintenant:

64 terrains A
31 terrains B
9 Terrains C
4 en chantier

	NOMBRE INVENTORIÉ	CONFORME A	EN VOIE DE CONFORMITÉ B	NON CONFORME C	MIS DE COTÉ (ex: CHANTIER)	NON INSPECTÉS PARCE QUE COTÉ «A»	NON INSPECTÉ/ REPORTÉ
2019	108	64	31	9	4	104	87

PORTRAIT 2018 (%)
Pour les 299 terrains



PORTRAIT ACTUEL 2020 (%)

Pour les 299 terrains



Depuis le début du programme de conformité, la proportion de propriétaires ayant une bande riveraine conforme est passée de 34.78 % à 56.19 %

Prévision 2020

	NOMBRE à INSPECTER	CONFORME A	EN VOIT DE CONFORMITÉ B	NON CONFORME C
2020	131	168 Ne seront pas inspectés	79	52

Inspection des BR non inspectées en 2019
Inspection des BR B, C de 2019

LES INSPECTIONS DÉBUTERONT EN JUILLET